

ISO 9013 jest standardem definiującym jakość cięcia termicznego. Standard ten definiuje między innymi jak mierzyć jakość cięcia z podziałem na grubość obrabianego materiału. Wymiary określone są w mm.

Granica tolerancji wymiaru dla danej grubości materiału, klasa tolerancji 1 (Laser)

Grubość	Zakres wymiarów							
	>0<3	≥3<10	≥10<35	≥35 <125	≥125 <315	≥315 <1000	≥1000 <2000	≥2000 <4000
>0≤1	±0.04	±0.1	±0.1	±0.2	±0.2	±0.3	±0.3	±0.3
>1≤3.15	±0.1	±0.2	±0.2	±0.3	±0.3	±0.4	±0.4	±0.4
>3.15≤6.3	±0.3	±0.3	±0.4	±0.4	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6
>6.3≤10		±0.5	±0.6	±0.6	±0.7	±0.7	±0.7	±0.8
>10≤50		±0.6	±0.7	±0.7	±0.8	±1	±1.6	±2.5
>50≤100			±1.3	±1.3	±1.4	±1.7	±2.2	±3.1
>100≤150			±1.9	±2	±2.1	±2.3	±2.9	±3.8
>150≤200			±2.6	±2.7	±2.7	±3	±3.6	±4.5
>200≤250						±3.7	±4.2	±5.2
>250≤300						±4.4	±4.9	±5.9

Granica tolerancji wymiaru dla danej grubości materiału, klasa tolerancji 2 (Cięcie gazowe - Autogen i plazma)

Grubość	Zakres wymiarów							
	>0<3	≥3<10	≥10<35	≥35 <125	≥125 <315	≥315 <1000	≥1000 <2000	≥2000 <4000
>0≤1	±0.1	±0.3	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.9	±0.9
>1≤3.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.7	±0.8	±0.9	±1	±1.1
>3.15≤6.3	±0.5	±0.7	±0.8	±0.9	±1.1	±1.2	±1.3	±1.3
>6.3≤10		±1	±1.1	±1.3	±1.4	±1.5	±1.6	±1.7
>10≤50		±1.8	±1.8	±1.8	±1.9	±2.3	±3	±4.2
>50≤100			±2.5	±2.5	±2.6	±3	±3.7	±4.9
>100≤150			±3.2	±3.2	±3.4	±3.7	±4.4	±5.7
>150≤200			±4	±4	±4.1	±4.5	±5.2	±6.4
>200≤250						±5.2	±5.9	±7.2
>250≤300						±6	±6.7	±7.9

Granica tolerancji promienia na krawędzi cięcia dla danej grubości materiału.

Δa określa maksymalny dopuszczalny promień na krawędziach ciętego materiału.

Grubość materiału	Δa (mm)
≤ 3	0.1
> 3 to 6	0.3
> 6 to 10	0.6
> 10 to 20	1.0
> 20 to 40	1.5
> 40 to 100	2.0
> 100 to 150	3.0
> 150 to 200	5.0
> 200 to 250	8.0
> 250 to 300	10.0